# Service, Reparaturen, Reifen und Verschleißteile

| | | |
|---|---|---|
| 21.09.2026 | Reifen, Conti Trail Attack 3 Hinterreifen erneuert, Vorderreifen noch genügend Profil, 16.503 km gefahren | 037.985 |




So sah der Vorderreifen vom CTA3 nach 16.503 km aus

| | | |
|---|---|---|
| 17.09.2026 | Service, Öl und Filterwechsel 10W-30 MA, Antriebssatz erneuern, Diagnosebericht | 036.000 |
| 06.08.2026 | Service, Öl und Filterwechsel 10W-30 MA, Ventile kontrollieren, Bremsflüssigkeit erneuern, Diagnosebericht | 024.000 |
| 01.08.2026 | Reifen, Conti Trail Attack 3 montiert, 12.799 km gefahren | 021.482 |
| 19.06.2026 | Service, Öl und Filterwechsel 10W-30 MA, Diagnosebericht | 012.000 |
| 21.05.2026 | Reifen, Conti Trail Attack 3 V+H montiert | 008.683 |
| 21.05.2026 | Erstausstattung Reifen A41 fertig gefahren | 008.683 |




So sah der Vorderreifen von der Erstausstattung nach 8.683 km aus

| | | |
|---|---|---|
| 09.04.2026 | 1.000 km Service, 10W-30 MA | 001.000 |
| 07.04.2026 | Erste Tour mit der ATAS Bj. 2026, mit 0 km begonnen | 000.000 |