

## Service, Reparaturen und Verschleißteile

06.11.2025	Jahresservice, Bremsflüssigkeit, <b>Antriebssatz</b> , Öl und Filterwechsel 10W-30 MA, Reifen erneuert – CTA3	799.223
01.08.2025	<b>Lichtmaschine</b> erneuert	782.769
17.07.2025	Neue Reifen montiert, CTA3	779.112
15.05.2025	Service, Öl und Filterwechsel 10W-30 MA, § 57a	775.024
24.02.2025	Reifen für Varadero gekauft, CTA3	
24.08.2024	Neue Reifen montiert, CTA3	759.463
30.04.2024	<b>Antriebssatz</b>	748.085
26.02.2024	Öl und Filterwechsel 10W-30 MA, neue Reifen montiert CTA3	740.838
12.09.2023	Reparatur wegen <b>Zylinderkopf Dichtung</b> . Aufgrund der Kilometerleistung wurden die Steuerketten, die Ventilschaft Dichtungen und die Kolbenringe erneuert. Weiters neue Dichtungen bei der Lichtmaschine, und Zylinderkopf Deckel, Wasserpumpe und Öl Sieb. Öl und Filterwechsel 10W-30 MA, <b>Steuerkettenspanner</b>	726.804
20.06.2023	Gabel Service, rechter Holm war undicht	724.123
08.08.2022	<b>Benzinpumpe</b> erneuern	722.355
19.05.2022	Öl und Filterwechsel 10W-30 MA	711.555
21.03.2022	Batterie erneuert	708.466
15.02.2022	Öl und Filterwechsel 10W-30 MA	702.251
02.02.2022	Der nächste Hunderttausender, Africa Twin 400.000 Varadero	700.000
19.11.2021	<b>Steuerkettenspanner</b> erneuert, <b>Benzinpumpe Kontaktsatz</b> erneuert,	696.942
21.10.2021	<b>Antriebssatz</b> , Reifen V+H,	696.037
13.09.2021	Öl u. Filterwechsel 10W-30 MA	690.635
20.08.2021	Kabelbaum komplett getauscht, gebrauchten Kabelbaum in Salzburg für 70 Euro bekommen, aus einer Varadero die weniger als 26.000 km gefahren wurde.	687.809
15.06.2021	Auspuffdichtung und Radlager vorne erneuern. Öl u. Filterwechsel 10W-30 MA.	679.899
14.05.2021	<b>Antriebssatz</b> , <b>Wartungsfreie Regina Kette</b> montiert, Fußrasten erneuert	674.689
20.03.2021	Service – Öl u. Filterwechsel 10W-30 MA, Lenkkopflager erneuern, Bremsflüssigkeit, Kühlflüssigkeit und Thermostat erneuern, Zündkerzen, § 57a, <b>Vergaser getauscht</b> , guten gebrauchten bekommen.	671.644
18.08.2020	Reifen V+H	669.076
22.05.2020	Öl u. Filterwechsel 10W-30 MA, Reifen V+H, <b>Antriebssatz</b>	660.952
06.03.2020	<b>Lichtmaschine</b>	652.070
10.01.2020	Regler inkl. Verkabelung erneuert, Öl u. Filterwechsel,	

	Reifen V+H	645.786
04.03.2019	Öl u. Filterwechsel 10W-30 MA, Reifen V+H	629.000
15.11.2018	Bremsbeläge vorne, Bremszellengelenk getauscht	619.902
15.05.2018	Scheinwerferbirne, <b>Antriebssatz</b> , Bremsbeläge H, Reifen V+H	613.778
23.04.2018	Öl u. Filterwechsel 10W-30 MA, <b>Steuerkettenspanner</b> , Zündkerzen, <b>Membrane bei Vergaser</b> , § 57a	608.286
31.01.2018	<b>Benzinpumpe</b> erneuern	606.991
13.10.2017	<b>Benzinpumpe</b> Kontaktsatz erneuert, Schlauch vom Kühlsystem (zwischen den Zylindern) erneuert	602.750
28.08.2017	Reifen V+H, Batterie erneuern	600.043
24.08.2017	der nächste Hunderttausender, AT 100.000	600.000
17.07.2017	Öl u. Filterwechsel 10W-30 MA, Radialkugellager erneuert	599.130
08.06.2017	Bremskolben im hinteren Bremssattel erneuert	587.327
17.05.2017	Service Wilbers Fahrwerk	580.547
10.04.2017	Reifen V+H, Öl u. Filterwechsel 10W-30 MA, Bremskolben Im Bremssattel vorne neu abgedichtet	580.337
02.03.2017	<b>Antriebssatz</b>	570.506
30.08.2016	Reifen V+H, Öl u. Filterwechsel 10W-30 MA, Bremsbeläge V, Lampe Brems- u. Rücklicht, Simmerring bei Schalthebel	558.621
03.05.2016	Reifen V	551.888
03.03.2016	Öl u. Filterwechsel 10W-30 MA, <b>Kupplung</b> inkl. Kupplungskorb erneuern, Bremsflüssigkeit, § 57a, Kühlflüssigkeit, Optimate 3+	549.034
26.01.2016	Reifen H, Bremsbeläge H, Auspuffdichtung	542.888
11.12.2015	<b>Antriebssatz</b> , Öl u. Filterwechsel 10W-30 MA	540.027
22.10.2015	Reifen V+H, Öl u. Filterwechsel 10W-30 MA	529.638
17.09.2015	Reifen V+H, Bremsbeläge V+H, Öl u. Filterwechsel 10W-30 MA	519.025
07.09.2015	Kühlflüssigkeit	518.783
01.08.2015	Zündkerzen, Ventildeckeldichtungen, Ventile einstellen, Batterie, <b>Antriebssatz</b> , Birne, <b>Lichtmaschine</b> , Kurbelgehäusedichtung, Dichtung für Generator, Luftfilter u. Filterelement	510.474
21.07.2015	Reifen V+H, Öl u. Filterwechsel 10W-30 MA	507.482
22.06.2015	der nächste Hunderttausender	500.000
01.06.2015	Reifen V+H, Öl u. Filterwechsel 10W-30 MA, Bremsbeläge V+H	496.615
23.04.2015	Reifen V+H, Öl u. Filterwechsel 10W-30 MA	486.500
24.03.2015	§57a, Auspuffdichtung	482.013
21.11.2014	Reifen V+H, Öl u. Filterwechsel 10W-30 MA, Bremsbeläge V+H	473.146
19.09.2014	Reifen H, Öl u. Filterwechsel 10W-30 MA	462.980
01.09.2014	<b>Antriebssatz</b>	459.685

21.07.2014	Reifen V+H, Öl u. Filterwechsel 10W-30 MA, Bremsbeläge H	451.877
17.06.2014	Reifen H, Öl u. Filterwechsel 10W-30 MA, Lampe	442.006
23.05.2014	Reifen V+H, Öl u. Filterwechsel 10W-30 MA, Bremsbeläge H	433.522
25.04.2014	Reifen H	424.934
27.03.2014	Öl u. Filterwechsel 10W-30 MA, Luftfilter, Zündkerzen, Reifen V+H Bremsbeläge V+H, Kupplungsseil, Radlager, §57a, <b>Antriebssatz</b>	416.473
06.03.2014	Elektrische Anlage geprüft, Ladesystem in Stand gerichtet	412.600
15.11.2013	Reifen V+H	400.258
14.11.2013	der nächste Hunderttausender	400.000
17.10.2013	Öl u. Filterwechsel 10W-30 MA, Bremsbeläge H, Kolben für Bremssattel H	395.136
23.09.2013	Reifen V+H	390.410
06.09.2013	Auspuffdichtung, Lampe	388.413
02.08.2013	Reifen H, <b>Antriebssatz</b> , Öl u. Filterwechsel 10W-30 MA	380.109
19.07.2013	Bremsbeläge H, Bremssattel defekt	378.009
20.06.2013	Bremsbeläge V+H, Reifen V+H	371.000
10.06.2013	Auspuffdichtung, Lampe	369.000
21.05.2013	Reifen V+H, Radlager, Bremsbeläge V+H, Stecker	361.304
07.03.2013	§57a, <b>Antriebssatz</b> , Öl u. Filterwechsel 10W-30 MA	353.866
05.03.2013	<b>Kette gerissen</b>	353.866
11.01.2013	Reifen V+H, Bremsbeläge H	348.100
06.11.2012	Batterie, Reifen V+H	336.268
13.09.2012	Öl u. Filterwechsel 10W-30 MA,	328.963
18.08.2012	Öl u. Filterwechsel 10W-30 MA, Reifen H	325.102
24.06.2012	Auslassventil beim hinteren Zylinder undicht, keine Kompression mehr. Von Popodi Klaus den Zylinderkopf aus einer Unfall Varadero bekommen	316.792
22.06.2012	<b>Antriebssatz</b> , Reifen V+H, Öl u. Filterwechsel 10W-30 MA	315.474
07.04.2012	§57a, <b>Benzinpumpe</b> , Bremsbeläge V+H, Reifen V+H	302.997
11.03.2012	Öl u. Filterwechsel 10W-30 MA, Zündkerzen, Luftfilter	300.000
08.10.2011	der nächste Hunderttausender	281.984
30.09.2011	<b>Lichtmaschine</b> , Reifen V+H	281.927
30.08.2011	Reifen V+H, <b>Antriebssatz</b> , Öl u. Filterwechsel 10W-30 MA, Radlager, Bremsbeläge V+H, Kupplungsseil	275.571
19.07.2011	Reifen H,	267.248
	Öl u. Filterwechsel 10W-30 MA, Zündkerzen, Luftfilter,	
	Reifen V+H <b>Steuerkettenspanner</b> , Bremsbeläge V+H,	
	Bremsflüssigkeit	
24.05.2011	Bremsbeläge V+H, Reifen V+H, Öl u. Filterwechsel 10W-30 MA	256.412
11.03.2011	Auspuffdichtung, Lampen, <b>Antriebssatz</b> , Reifen V+H, Öl u. Filterwechsel 10W-30 MA, Bremsbeläge H, §57a	245.034
28.01.2011	1 Kupplungsseil, Regler	235.727

23.11.2010	Öl u. Filterwechsel 10W-30 MA, Reifen V+H	230.014
04.10.2010	Öl u. Filterwechsel 10W-30 MA, Reifen V+H, Radlager	222.781
17.06.2010	Reifen V+H	209.537
27.05.2010	<b>Antriebssatz</b>	205.313
27.04.2010	§57a, Reifen V+H, Öl u. Filterwechsel 10W-30 MA, Zündkerzen, Luftfilter, Griffheizung	200.253
24.04.2010	der nächste Hunderttausender	200.000
29.10.2009	Reifen V+H	190.125
06.07.2009	Gabelservice, Bremsbeläge H, Reifen V+H	180.120
15.06.2009	Magnetschalter	176.444
08.06.2009	<b>Benzinpumpe</b>	175.705
04.05.2009	Öl u. Filterwechsel 10W-30 MA, Bremsbeläge H, <b>Antriebssatz</b>	172.702
16.04.2009	Bremsbeläge V, Reifen V+H	170.627
02.03.2009	§57a, Reifen V+H, Radlager	167.005
25.09.2008	Öl u. Filterwechsel 10W-30 MA, Reifen V+H,	159.270
01.09.2008	<b>Lichtmaschine</b> und Regler	155.982
10.04.2008	§57a, Bremsscheiben V, Bremsbeläge, Reifen V+H Zündkerzen, Luftfilter, Gas Seil u. Gasgriff	143.822
13.09.2007	Öl u. Filterwechsel 10W-30 MA, Reifen V+H	133.783
03.08.2007	<b>Antriebssatz</b> , Zündkerzen, <b>Steuerkettenspanner</b>	131.155
29.06.2007	Reifen V, Bremsbeläge V	128.064
21.05.2007	Reifen H	124.802
20.04.2007	Öl u. Filterwechsel 10W-30 MA, <b>Kupplung</b> Reibscheiben Getauscht	120.987
14.03.2007	§57a, 2 Lampen, Bremsbeläge H, Kupplungsseil <b>Benzinpumpe</b>	118.000
29.09.2006	Reifen V+H, Bremsbeläge V	113.857
07.09.2006	Batterie, Lampe Scheinwerfer	110.783
19.05.2006	Öl u. Filterwechsel 10W-30 MA, Bremsbeläge V+H	102.598
08.05.2006	Lampe Scheinwerfer	101.591
01.05.2006	Das erste Mal sechsstellig	100.000
22.03.2006	§57a	96.500
01.02.2006	<b>Antriebssatz</b>	93.221
29.01.2006	<b>Kette gerissen</b>	93.221
27.01.2006	Luftfilter, Zündkerzen, Auspuffdichtung	92.900
21.12.2005	Öl u. Filterwechsel 10W-30 MA	91.532
06.12.2005	Reifen V+H Battle Wing Test	90.786
18.10.2005	Reifen H	89.500
26.09.2005	Wilbers Federbein 642 AB, Gabelferdern Hyperpro,	87.239
08.08.2005	Reifen V+H,	81.280
15.06.2005	Öl u. Filterwechsel 10W-30 MA, §57a, Reifen H, Bremsbeläge V+H	77.341
15.10.2004	Reifen V+H	65.392
29.09.2004	Öl u. Filterwechsel 10W-30 MA, Lampe, Luftfilter, Griffheizung	63.786

03.06.2004	Antriebssatz, Reifen H	57.404
31.03.2004	Öl u. Filterwechsel 10W-30 MA, Zündkerzen	50.096
15.03.2004	§57a, Reifen V+H	47.418
07.08.2003	Öl u. Filterwechsel 10W-30 MA, Luftfilter	40.974
08.05.2003	Öl u. Filterwechsel 10W-30 MA, Reifen V+H, Bremsbeläge V+H Bremsflüssigkeit	33.310
29.08.2002	Öl u. Filterwechsel 10W-30 MA, Reifen V+H, Luftfilter, Zündkerzen, Antriebssatz	24.263
06.05.2002	Öl u. Filterwechsel 10W-30 MA, §57a	18.037
09.03.2002	Varadero angemeldet	16.294